概算見積書

〒

お客様コード　電話番号

有限会社　アニバーサリー
〒359-0013　埼玉県所沢市城955-4
Tel 04-2946-0916　Fax 04-2946-0917
http://a-rf.com

修理、車検、鈑金塗装、オールペイント
各種オーバーホール、チューニング

御見積額　¥5,169,780

登録番号				得意先名	
車　種	マツダ ロードスター			型　式	DBA-NCEC
車台番号	NCEC-			年　式	
グレード	RS RHT			走行距離	
類　別		ミッション	ＭＴ	シフト	6F
エンジン	LF	排気量	2000ＣＣ	追加情報２	
ｶﾗｰNo		ﾄﾘﾑNo		受付担当	加藤
ド　ア	2ドア	ボディ	オープン		

伝票番号　000000145　受注番号　848　見積日付　平成23年10月07日　頁　1

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
エンジン本体				
点火時期点検	点検	3,600		
エンジン脱着	脱着	122,400		
エンジン　Ｏ／Ｈ	ＯＨ	332,400		
含　エンジン脱着				
タイミング・チェーン・カバー・パッキン取替	取替	45,600		
エンジン・マウント右側取替	取替	20,400		
エンジン・マウント左側取替	取替	20,400		
オイルパン取替	取替	73,200		
オイルパン・ガスケット取替	取替	73,200		
クランク・プーリ脱着	脱着	26,400		
フライホイール取替	取替	49,200		
含　トランスミッション脱着				
フライホイール脱着	脱着	49,200		
含　トランスミッション脱着				
ドライブ・プレート脱着	脱着	55,200		
含　トランスミッション脱着				
クランクシャフト・フロント・オイルシール取替	取替	30,000		
タイミング・ベルト仕様車はタイミング・ベルト取替を含む				
クランクシャフト・リヤ・オイルシール取替	取替	58,800		
含　トランスミッション脱着				
シリンダ・ヘッド　Ｏ／Ｈ	ＯＨ	200,400		
含　シリンダ・ヘッド脱着				
シリンダ・ヘッド・ガスケット取替	取替	128,400		
シリンダ・ヘッド・カバー・ガスケット取替	取替	14,400		
バルブ・クリアランス調整	調整	57,600		
カムシャフト取替	取替	39,600		
ベルト＆チェーン				
タイミング・チェーン・カバー・パッキン取替	取替	45,600		
Ｖベルト取替	取替	6,000		
Ｖベルト全数取替	取替	6,000		
オルタネータ（ファン）ベルト取替	取替	6,000		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
インテーク＆エキゾースト				
エア・クリーナ・フィルタ取替	取替	2,400		
エア・クリーナ・フィルタ清掃	清掃	2,400		
メーン・マフラ取替	取替	8,400		
触媒コンバータ取替	取替	30,000		
インテーク・マニホールド・ガスケット取替	取替	52,800		
エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替	取替	28,800		
エキゾースト・フロント・パイプ・フランジ取替	取替	9,600		
エキゾースト・フロント・パイプ・ガスケット取替	取替	9,600		
エキゾースト・フロント・パイプ取替	取替	9,600		
スロットル・ポジション・センサー取替	取替	14,400		
エアフロー・メーター取替	取替	8,400		
吸気温センサー体式				
ＥＧＲバルブ取替	取替	24,000		
Ｏ２センサー取替	取替	6,000		
クラッチ・スイッチ取替	取替	3,600		
潤滑関係				
エンジン・オイル交換	交換	2,400		
エンジン・オイル交換　アンダーカバー付き	交換	4,800		
オイル・エレメント取替	取替	4,800		
オイルパン取替	取替	73,200		
オイルパン・ガスケット取替	取替	73,200		
オイルポンプ取替	取替	80,400		
エンジン・オイルクーラー取替	取替	19,200		
冷却関係				
サーモスタット取替	取替	19,200		
エンジン冷却液（クーラント）交換	交換	8,400		
ウォーターポンプ取替	取替	14,400		
ラジエータ取替	取替	33,600		
ラジエータ脱着	脱着	33,600		
ラジエータ・ロア・ホース取替	取替	20,400		
ラジエータ・アッパー・ホース取替	取替	26,400		
ラジエータ・リザーブ・タンク取替	取替	6,000		
ファン・ブレード取替	取替	33,600		
ファン・モータ取替	取替	34,800		
燃料関係				
フューエル・フィルタ取替	取替	18,000		
フューエル・ポンプ取替	取替	18,000		
フューエル・プレッシャ・レギュレーター取替	取替	21,600		
フューエル・インジェクタ取替	取替	10,800		
フューエル・タンク脱着	脱着	91,200		
除　燃料抜き取り、注入				
キャニスタ取替	取替	4,800		
ＰＣＶバルブ取替	取替	54,000		
アクセル・ポジション・センサー取替	取替	4,800		
アクセル・ペダルＡｓｓｙ取替				
エンジンエレクトリカル				
スパーク・プラグ取替	取替	6,000		
スパーク・プラグ清掃	清掃	6,000		
オルタネータ取替	取替	13,200		
オルタネータ（ファン）ベルト取替	取替	6,000		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
スタータ・モータ取替	取替	19,200		
イグニッション・コイル取替	取替	2,400		
イグニッション・スイッチ取替	取替	4,800		
イグニッション・キー・シリンダ取替	取替	19,200		
水温センサー取替	取替	21,600		
コンピュータ用				
クランク角センサー取替	取替	15,600		
カム角センサー取替	取替	4,800		
プレッシャ・センサー取替	取替	54,000		
吸気圧センサ				
ノック・センサー取替	取替	52,800		
エンジン・コントロール・ユニット取替	取替	6,000		
クラッチ関係				
クラッチ　Ｏ／Ｈ	ＯＨ	48,000		
含　トランスミッション脱着、クラッチカバーＡｓｓｙ取替、				
クラッチディスク取替、レリーズベアリング取替				
クラッチ・マスターシリンダ　Ｏ／Ｈ	ＯＨ	8,400		
クラッチ・マスターシリンダ取替	取替	6,000		
クラッチ・レリーズ・シリンダ　Ｏ／Ｈ	ＯＨ	8,400		
クラッチ・レリーズ・シリンダ取替	取替	6,000		
クラッチ・パイロット・ベアリング取替	取替	2,400		
クラッチ・カバー取外状態				
クラッチ・スイッチ取替	取替	3,600		
トランスミッション				
マニュアル・トランスミッション脱着	脱着	44,400		
マニュアル・トランスミッション　Ｏ／Ｈ	ＯＨ	106,800		
含　トランスミッション脱着				
マニュアル・トランスミッション・オイル交換	交換	3,600		
オートマチック・トランスミッション脱着	脱着	52,800		
オートマチック・トランスミッション・オイル交換	交換	6,000		
トルコン・チェンジャ使用、レベルゲージより抜き取り				
オートマチック・トランスミッション・コントロールユニット取替	取替	4,800		
オートマチック・トランスミッション油温センサー取替	取替	18,000		
トランスミッション・リヤ・オイルシール取替	取替	16,800		
ニュートラル・セフティ・スイッチ取替／調整	取替	13,200		
オートマチック・トランスミッション・オイルパン取替	取替	13,200		
オートマチック・トランスミッション・オイルクーラーホース取替	取替	21,600		
トルクコンバータ取替	取替	52,800		
含　トランスミッション脱着				
プロペラシャフト				
プロペラシャフト脱着	脱着	13,200		
デファレンシャル				
リヤ・デファレンシャル・オイル交換	交換	3,600		
リヤ・デファレンシャル・ドライブ・ピニオン・オイルシール取替	取替	78,000		
ディファレンシャル脱着及び分解を含む				
リヤ・デファレンシャル・サイド・フランジ・オイルシール取替　片側	取替	18,000		
リヤ・デファレンシャル　Ｏ／Ｈ	ＯＨ	85,200		
含　ディファレンシャル脱着				
リヤ・デファレンシャル・キャリアＡｓｓｙ脱着	脱着	43,200		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
フロントアクセル＆サスペンション				
フロント・コイル・スプリング取替　片側	取替	14,400		
フロント・コイル・スプリング取替	取替	26,400		
フロント・ショックアブソーバ取替　片側	取替	13,200		
フロント・ショックアブソーバ取替	取替	24,000		
フロント・ハブ取替　片側	取替	8,400		
フロント・ハブ・ボルト取替　１本	取替	9,600		
フロント・ハブ・ボルト取替　追加	取替	9,600		
フロント・サスペンション・ロアアーム取替　片側	取替	19,200		
フロント・サスペンション・アッパーアーム取替　片側	取替	19,200		
ステアリング・ナックル取替　片側	取替	18,000		
含　トーイン、ストッパ調整				
フロント・スタビライザ取替	取替	18,000		
リアアクセル＆サスペンション				
リヤ・コイル・スプリング取替	取替	28,800		
リヤ・コイル・スプリング取替　片側	取替	15,600		
リヤ・ショックアブソーバ取替	取替	26,400		
リヤ・ショックアブソーバ取替　片側	取替	15,600		
リヤ・ドライブシャフト取替　片側	取替	18,000		
リヤ・ドライブシャフト脱着　片側	脱着	18,000		
リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替　片側	取替	22,800		
含　ドライブ・シャフト脱着				
リヤ・ドライブ・シャフト・アウタ・ブーツ取替　片側	取替	30,000		
含　ドライブ・シャフト脱着				
リヤ・ハブ取替　片側	取替	21,600		
リヤ・ハブ・ベアリング（インナ・アウタ）取替　片側	取替	21,600		
リヤ・ハブ・ボルト取替　１本	取替	22,800		
リヤ・ハブ・ボルト取替　追加	取替	1,200		
リヤ・サスペンション・ロアアーム取替　片側	取替	14,400		
リヤ・サスペンション・アッパーアーム取替　片側	取替	13,200		
リヤ・スタビライザ取替	取替	8,400		
リヤ・ラテラル・コントロールロッド取替　片側	取替	14,400		
リヤ・ラジアス・コントロールロッド取　片側	取替	10,800		
ステアリング				
パワーステアリング・オイルポンプ取替	取替	8,400		
ステアリング・ギヤボックス取替	取替	31,200		
ステアリング・ラック・ブーツ取替　片側	取替	20,400		
含　トーイン調整				
タイロッド取替　片側	取替	34,800		
含　トーイン調整				
タイロッド・エンド取替　片側	取替	13,200		
含　トーイン調整				
アライメント＆タイヤ				
フロント・ホイール・アライメント測定	測定	13,200		
トーイン、キャンバ、キャスタ、キングピン傾斜角、				
ハンドル切れ角				
フロント・トーイン調整	調整	6,000		
フロント・キャンバー調整	調整	8,400		
フロント・キャスター調整	調整	8,400		
ハンドル切れ角調整	調整	10,800		
ホイール・バランス調整	調整	7,200		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
ブレーキ				
フロント・ディスク・パッド取替	取替	10,800		
フロント・ディスク・キャリパ取替　片側	取替	12,000		
フロント・ディスク・キャリパ　Ｏ／Ｈ	ＯＨ	24,000		
リヤ・ディスク・パッド取替	取替	13,200		
リヤ・ディスク・キャリパ取替　片側	取替	25,200		
リヤ・ディスク・キャリパ　Ｏ／Ｈ	ＯＨ	13,200		
ブレーキ・マスターシリンダ取替	取替	9,600		
Ｏ／Ｈ不可（非分解タイプ）				
ブレーキ・オイル交換	交換	8,400		
フロント・ブレーキ・ホース取替	取替	13,200		
リヤ・ブレーキ・ホース取替	取替	13,200		
フロント・ディスク・ロータ取替	取替	14,400		
リヤ・ディスク・ロータ取替	取替	14,400		
パーキングブレーキ調整	調整	4,800		
含　ブレーキの引きずり点検				
パーキングブレーキ・ワイヤ取替	取替	16,800		
ブレーキコントロール関係				
倍力装置取替	取替	14,400		
ＡＢＳフロント・ホイール・スピード・センサー取替	取替	4,800		
ＡＢＳリヤ・ホイール・スピード・センサー取替	取替	8,400		
ＡＢＳハイドロリック・ユニット取替	取替	14,400		
ＡＢＳコントロール・ユニット一体				
メーター＆スイッチ				
バック・ランプ・スイッチ取替	取替	42,000		
ストップ・ランプ・スイッチ取替	取替	3,600		
コンビネーション・メーター脱着	脱着	8,400		
オイル・プレッシャスイッチ取替	取替	6,000		
フューエル・センダ・ユニット取替	取替	14,400		
ウォーターテンパレチャ・センダ・ユニット取替	取替	21,600		
コンビネーション・スイッチ取替	取替	7,200		
ライト＆ターン・スイッチ取替	取替	4,800		
ハザード・ランプ・スイッチ取替	取替	6,000		
ライト＆ワイパー				
ヘッドランプ取替　片側	取替	18,000		
ヘッドライト測定・調整	調整	4,800		
サイド・ターン・シグナル・ランプ取　片側	取替	3,600		
リヤ・コンビネーション・ランプ取　片側	取替	4,800		
リヤ・コンビネーション・ランプ・レンズ取替　片側	取替	4,800		
ライセンス・ランプ取替　片側	取替	3,600		
ライセンス・ランプ・レンズ取替　片側	取替	3,600		
ルーム・ランプ取替	取替	3,600		
フロント・ウインド・ウォッシャ・ノズル取替　片側	取替	6,000		
フロント・ウインド・ウォッシャ・ポンプ取替	取替	4,800		
フロント・ウインド・ワイパ・スイッチ取替	取替	4,800		
リヤ・スイッチ併用				
フロント・ワイパ・モータ取替	取替	9,600		
フロント・ワイパ・リンク取替	取替	9,600		
附属装置				
ホーン取替	取替	4,800		
ラジオ・アンテナ取替	取替	4,800		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
ロッド・タイプ				
シガレット・ライタ取替	取替	6,000		
アクセサリ・ソケット				
ヒーター＆エアコン				
エアコン・スイッチ取替	取替	6,000		
ヒータ・コントロールＡｓｓｙ				
クーラー・ガス補充	補充	8,400		
クーラー・コンプレッサ取替	取替	26,400		
含　ガス・チャージ				
クーラー・コンプレッサ・マグネット・クラッチ取替	取替	27,600		
含　ガス・チャージ				
クーラー・コンデンサ脱着	脱着	25,200		
含　ガス・チャージ				
クーラー・レシーバ・タンク取替	取替	21,600		
含　ガス・チャージ				
クーラー・エキスパンション・バルブ取替	取替	61,200		
含　ガス・チャージ				
ヒータ・ユニット脱着	脱着	55,200		
フロント・クーラ一体式				
ヒータ・コア取替	取替	57,600		
含　フロント・ヒータ・ユニット脱着				
フロント・エバポレータ取替	取替	61,200		
含　ガス・チャージ				
ブロア・モータ取替	取替	4,800		
ブロア・モータ・レジスタ取替	取替	8,400		
ボディー＆フレーム				
フロント・バンパ・フェイス取替	取替	20,400		
リヤ・バンパ・フェイス取替	取替	10,800		
パワー・ウインド・モータ取替	取替	14,400		
フロント・ドア・パワー・ウインド・スイッチ取替	取替	4,800		
ドア・ウインド・レギュレータ取替	取替	14,400		
ドア・ロック取替	取替	9,600		
ドア・ストライカ取替／調整	取替	4,800		
ボデー側				
トランク・リッド・ロック取替	取替	4,800		
ボンネット・ロック取替	取替	4,800		
ボンネット・ロック・ワイヤ取替	取替	8,400		
キー・シリンダ・セット取替	取替	24,000		
ドア・キー・シリンダ取替	取替	6,000		
トランク・リッド・キー・シリンダ取替	取替	4,800		
アウタ・ミラー・コントロール・スイッチ取替	取替	4,800		
ドア・ミラーＡｓｓｙ取替	取替	6,000		
ルーム・ミラーＡｓｓｙ取替	取替	3,600		
除　ミラー・ベース・マウント取替				
フロント・ドア・ウインド・ガラス取替	取替	8,400		
鈑金関係				
ヘッドランプ取替　片側	取替	18,000		

作業計	4,923,600	部品計	0
塗装計	0	材料計	0
諸費用計	0		
小　　計			4,923,600
合　　計			4,923,600
消　費　税			246,180
総　合　計			5,169,780