

概算見積書

〒



有限会社 アニバーサリー  
〒359-0013 埼玉県所沢市城955-4  
Tel 04-2946-0916 Fax 04-2946-0917  
http://a-rf.com

店頭販売 様

お客様コード 自宅TEL  
3

御見積額

¥783,395

修理、車検、钣金塗装、オールペイント  
各種オーバーホール、チューニング

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 登録番号                   | 得意先名        |
| 車種 マツダ サバンナRX-7        | 型式 E-FC3S   |
| 車台番号 FC3S-248462       | 年式 平成03年09月 |
| グレード ウィングLTD           | 走行距離        |
| 類別 05297-0200 ミッション MT | シフト 5F      |
| エンジン 13B 排気量           | 追加情報2       |
| カラーNo GU トリムNo FD8     | 受付担当 加藤     |
| ドア 3ドア ボディ クーペ         |             |

伝票番号 000000084 受注番号 528 見積日付 平成22年06月14日 頁 1

| 作業内容・使用部品名                    | 区分 | 技術料    | 数量   | 部品金額   |
|-------------------------------|----|--------|------|--------|
| 下記内容ご希望により選択してご依頼下さい。         |    |        |      |        |
| トータル・アライメント測定&調整              | 測定 | 16,000 |      |        |
| フロント・キャスター調整 (メンバー位置調整&アーム牽引) | 調整 | 30,000 |      |        |
| ブレーキ・マスターシリンダ O/H             | OH | 26,400 |      |        |
| ブレーキ・マスターシリンダ キット             | 交換 |        | 1.00 | 4,980  |
| ブレーキ・マスターシリンダ エルボージョイントブッシュ   | 交換 |        | 2.00 | 560    |
| BMS ブレーキマスターサポート              | 交換 |        | 1.00 | 6,800  |
| フロント・ディスク・キャリパ O/H            | OH | 34,800 |      |        |
| フロント・キャリパーシールキット              | 交換 |        | 1.00 | 2,140  |
| フロント・ブレーキ・ホース取替               | 取替 |        |      |        |
| フロント・ディスク・パッド取替               | 取替 |        |      |        |
| フロント・ディスクパッドキット               | 交換 |        | 1.00 |        |
| フロント・ディスク・ロータ取替               | 取替 |        |      |        |
| フロント・ディスクロータ                  | 交換 |        | 1.00 |        |
| フロント・ハブ取替                     | 取替 | 16,800 |      |        |
| フロント・ハブ (社外)                  | 交換 |        | 1.00 | 39,800 |
| リヤ・ディスク・キャリパ O/H              | OH | 32,400 |      |        |
| リヤ・キャリパーシールキット                | 交換 |        | 1.00 | 3,140  |
| リヤ・ブレーキ・ホース取替                 | 取替 |        |      |        |
| リヤ・ディスク・パッド取替                 | 取替 |        |      |        |
| リヤ・ディスクパッドキット                 | 交換 |        | 1.00 |        |
| リヤ・ディスク・ロータ取替                 | 取替 |        |      |        |
| リヤ・ディスクロータ                    | 交換 |        | 1.00 |        |
| ブレーキホースset (SUSメッシュホース)       | 交換 |        | 1.00 | 24,000 |
| クラッチ・マスターシリンダ O/H             | OH | 16,800 |      |        |
| クラッチ・マスターシリンダ キット             | 交換 |        | 1.00 | 1,620  |
| クラッチ・マスターシリンダ エルボージョイントブッシュ   | 交換 |        | 1.00 | 280    |
| クラッチ・レリーズ・シリンダ O/H            | OH | 12,000 |      |        |
| クラッチ・レリーズシリンダ キット             | 交換 |        | 1.00 | 870    |
| クラッチホースまたはパイプ取替               | 取替 |        |      |        |

| 作業内容・使用部品名                | 区分 | 技術料    | 数量   | 部品金額   |
|---------------------------|----|--------|------|--------|
| クラッチ・ホース (SUSメッシュホース)     | 交換 |        | 1.00 | 8,000  |
| ラジエータ取替                   | 取替 | 22,800 |      |        |
| ラジエータ A s s y (オールアルミ53t) | 交換 |        | 1.00 | 71,000 |
| ラジエータ・アッパー・ホース取替          | 取替 |        |      |        |
| ラジエータ・ロア・ホース取替            | 取替 |        |      |        |
| ラジエータ・ホース s e t (SARD)    | 交換 |        | 1.00 | 19,000 |
| ホースバンド                    | 交換 |        | 4.00 | 1,600  |
| 追加 SSCスーパースポーツクーラント4L     | 交換 |        | 1.00 | 4,800  |
| ブリーザータンク取付                | 取替 | 12,000 |      |        |
| ブリーザータンク取り付けステー製作         | 交換 |        | 1.00 | 3,000  |
| ブリーザータンクローアホース            | 交換 |        | 1.00 | 3,500  |
| ブリーザータンクシリコンホース8φ3m       | 交換 |        | 3.00 | 5,400  |
| エンジン・オイルクーラーホース取替         | 取替 | 30,000 |      |        |
| オイルクーラーホース (メッシュホース加工)    | 交換 |        | 1.00 | 20,000 |
| エンジン・マウント取替               | 取替 | 48,000 |      |        |
| 強化エンジン・マウント・ラバー           | 交換 |        | 1.00 | 8,000  |
| トランスミッション・マウント取替          | 取替 | 12,000 |      |        |
| 強化トランスミッション・マウント・ラバー      | 交換 |        | 1.00 | 4,000  |
| タイロッド・エンド・ダストブーツ取替        | 取替 | 9,600  |      |        |
| タイロッドエンド・ブーツ              | 交換 |        | 2.00 |        |
| タイヤローテーション                | 脱着 | 4,000  |      |        |
| ホイール・バランス調整               | 調整 | 8,000  |      |        |
| バランスウエイト                  | 交換 |        |      |        |
| タイヤ空気圧調整                  | 調整 |        |      |        |
| MD I 取付                   | 調整 | 18,000 |      |        |
| MD I                      | 交換 |        | 1.00 | 48,000 |
| MD I ハーネス                 | 交換 |        | 1.00 | 5,000  |
| オルタネータ取替                  | 取替 | 9,600  |      |        |
| オルタネーター (リビルト)            | 交換 |        | 1.00 | 39,800 |
| スロットルポジションセンサー取替 調整一式     | 取替 | 21,600 |      |        |
| スロットルポジションセンサー            | 交換 |        | 1.00 | 28,000 |
| フューエル・ポンプ取替               | 取替 | 7,200  |      |        |
| フューエルポンプ A s s y          | 交換 |        | 1.00 |        |
| フューエルポンプ・ガスケット            | 交換 |        | 1.00 |        |
| フューエル・フィルタ取替              | 取替 | 4,800  |      |        |
| フューエル・フィルタ                | 交換 |        | 1.00 |        |

|      |         |     |         |
|------|---------|-----|---------|
| 作業計  | 392,800 | 部品計 | 353,290 |
| 塗装計  | 0       | 材料計 | 0       |
| 諸費用計 | 0       |     |         |
| 小    | 計       |     | 746,090 |
| 合    | 計       |     | 746,090 |
| 消    | 費       |     | 37,305  |
| 総    | 合       |     | 783,395 |