

概算見積書

〒



有限会社 アニバーサリー  
〒359-0013 埼玉県所沢市城955-4  
Tel 04-2946-0916 Fax 04-2946-0917  
http://a-rf.com

お客様コード 電話番号

御見積額 ¥8,409,240

修理、車検、钣金塗装、オールペイント  
各種オーバーホール、チューニング

登録番号		得意先名	
車種	マツダ RX-7	型式	GF-FD3S
車台番号	FD3S-	年式	
グレード	タイプR	走行距離	
類別	ミッション MT	シフト	5F
エンジン	13B	追加情報2	
カラーNo		受付担当	加藤
ドア	3ドア		
	排気量		
	トルクNo		
	ボディ		クーペ

伝票番号 000000136 受注番号 839 見積日付 平成23年10月07日 頁 1

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
エンジン本体				
ガソリン・エンジン調整 [A]	調整	24,000		
ガソリン・エンジン調整 [B]	調整	38,400		
コンプレッション測定	測定	14,400		
エンジン脱着	脱着	132,000		
エンジン取替	取替	186,000		
エンジン・フロント・マウント取替	取替	42,000		
エンジン・リヤ・マウント取替	取替	42,000		
オイルパン取替	取替	54,000		
オイルパン・ガスケット取替	取替	54,000		
クランク・プーリ脱着	脱着	42,000		
クランク・プーリ取替	取替	42,000		
フライホイール取替	取替	6,000		
フロントカバー・オイルシール取替	取替	156,000		
フロントカバー Assy 取替	取替	156,000		
フロントまたはリヤハウジング Assy 取替	取替	296,400		
ロータ・ハウジング Assy 取替	取替	296,400		
ロータ・オイルシール取替	取替	296,400		
ステーションナリギア Assy 取替	取替	296,400		
エキセントリックシャフト Assy 取替	取替	296,400		
アペックスシール等&シールスプリング取替	取替	296,400		
ロータ Assy 及びサイドシール取替	取替	296,400		
ロータ・ベアリング取替	取替	296,400		
メイン・ベアリング取替	取替	296,400		
ステーションナリギア・オイルシール取替	取替	86,400		
エキセントリックシャフト・ベアリング取替	取替	63,600		
ベルト&チェーン				
Vベルト取替	取替	12,000		
Vベルト調整	調整	4,800		
オルタネータ (ファン) ベルト取替	取替	12,000		
インテーク&エキゾースト				
エア・クリーナ・フィルタ取替	取替	4,800		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
エア・クリーナ・フィルタ清掃	清掃	4,800		
メイン・マフラ取替	取替	6,000		
インテーク・マニホールド取替	取替	88,800		
インテーク・マニホールド・ガスケット取替	取替	88,800		
エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替	取替	67,200		
エキゾースト・マニホールド取替	取替	67,200		
エキゾースト・フロント・パイプ取替	取替	26,400		
エキゾースト・センター・パイプ取替	取替	8,400		
エキゾースト・パイプフランジまたはガスケット取替	取替	26,400		
プレッシャ・レギュレーターA s s y 取替	取替	69,600		
潤滑関係				
エンジン・オイル交換	交換	3,600		
オイル・エレメント取替	取替	6,000		
オイル・エレメント清掃	清掃	6,000		
オイルパン取替	取替	54,000		
オイルパン・ガスケット取替	取替	54,000		
エンジン・オイルクーラー取替	取替	16,800		
エンジン・オイルクーラー脱着	脱着	16,800		
メータリングオイルポンプ取替	取替	153,600		
冷却関係				
サーモスタットまたはガスケット取替	取替	25,200		
ウォーターポンプ取替	取替	38,400		
ウォーターポンプ・ガスケット取替	取替	38,400		
ラジエータ取替	取替	28,800		
ラジエータ・ロア・ホース取替	取替	10,800		
ラジエータ・アッパー・ホース取替	取替	12,000		
ラジエータ・リザーブ・タンク取替	取替	13,200		
ラジエータ・ロア・ホース・クランプ取替	取替	10,800		
ラジエータ・アッパー・ホース・クランプ取替	取替	12,000		
ウォーターバイパスホースまたはクランプ取替	取替	22,800		
燃料関係				
フューエル・ポンプ取替	取替	12,000		
フューエル・パイプ取替 (ポンプ～キャブレター)	取替	7,200		
フューエルリターンパイプ (ホース) 取替	取替	7,200		
フューエル・タンク脱着	脱着	18,000		
フューエル・タンク取替	取替	18,000		
アクセル・ワイヤ取替	取替	6,000		
アクセル・ペダル取替	取替	7,200		
エンジン電気系				
バッテリー・クイックチャージ	補充	4,800		
バッテリー・メインケーブル取替	取替	7,200		
バッテリー・アースケーブル取替	取替	6,000		
スパーク・プラグ取替	取替	8,400		
スパーク・プラグ清掃	清掃	8,400		
プラグコード及びディストリビュータ・キャップ点検, 取替	取替	16,800		
オルタネータ取替	取替	20,400		
オルタネータ (ファン) ベルト取替	取替	12,000		
スタータ・モータ取替	取替	10,800		
スタータ・モータ脱着	脱着	10,800		
イグニッション・コイル取替	取替	19,200		
イグニッション・スイッチ取替	取替	9,600		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
クラッチ関係				
クラッチ O/H	OH	48,000		
クラッチ・マスターシリンダ O/H	OH	10,800		
クラッチ・マスターシリンダ取替	取替	8,400		
クラッチ・リリース・シリンダ O/H	OH	12,000		
クラッチ・リリース・シリンダ取替	取替	9,600		
クラッチ・パイロット・ベアリング取替	取替	8,400		
クラッチホースまたはパイプ取替	取替	4,800		
トランスミッション				
マニュアル・トランスミッション脱着	脱着	38,400		
マニュアル・トランスミッション O/H	OH	82,800		
マニュアル・トランスミッション Assy 取替	取替	38,400		
オートマチック・トランスミッション脱着	脱着	49,200		
オートマチック・トランスミッション Assy 取替	取替	49,200		
オートマチック・トランスミッション・ストールテスト	測定	6,000		
オートマチック・トランスミッション・オイルプレッシャテスト	測定	21,600		
トランスミッション・リヤ・オイルシール取替	取替	16,800		
トランスミッション・フロントカバー・オイルシール取替	取替	6,000		
ニュートラル・セフティ・スイッチ取替/調整	取替	14,400		
スピード・メーター・ドライブ・ギヤ取替	取替	44,400		
スピード・メーター・ドリブン・ギヤ取替	取替	9,600		
オートマチック・トランスミッション・オイルパンガスケット取替	取替	12,000		
オートマチック・トランスミッション・オイルクーラーホース取替	取替	8,400		
トルクコンバータ取替	取替	49,200		
シフトレバー取替	取替	9,600		
コントロールロッド調整	調整	12,000		
プロペラシャフト				
プロペラシャフト脱着	脱着	14,400		
プロペラシャフト Assy 取替	取替	14,400		
デファレンシャル				
デフキャリア Assy 脱着, ガスケット取替	取替	36,000		
デフキャリア O/H	OH	76,800		
デフドライブピニオンオイルシール取替	取替	21,600		
フロントアクセル&サスペンション				
フロント・コイル・スプリング取替 片側	取替	33,600		
フロント・ショックアブソーバ取替 片側	取替	33,600		
フロント・ハブ取替 片側	取替	12,000		
フロントホイールクリップボルト取替 1本	取替	21,600		
フロント・サスペンション・ロアアーム取替	取替	24,000		
ナックルスピンドル (ステアリング) 取替	取替	30,000		
フロント・スタビライザラバー取替	取替	15,600		
フロント・スタビライザリンクまたはブッシュ取替	取替	16,800		
リアアクセル&サスペンション				
リヤ・コイル・スプリング取替 片側	取替	22,800		
リヤ・ショックアブソーバ取替 片側	取替	22,800		
リヤ・ドライブシャフト取替 片側	取替	10,800		
リヤ・ドライブシャフト脱着 片側	脱着	10,800		
リヤ・ハブ取替 片側	取替	22,800		
リヤ・ハブ・ボルト取替 1本	取替	19,200		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
リヤ・ホイールベアリング取替 片側	取替	22,800		
リヤ・スタビライザ取替	取替	25,200		
ステアリング				
パワーステアリング・オイル交換	交換	18,000		
パワーステアリング・オイルポンプ取替	取替	15,600		
パワーステアリング・オイルポンプ脱着	脱着	15,600		
パワーステアリング・パイプ取替	取替	38,400		
パワーステアリング・ホース取替	取替	13,200		
パワーステアリング・ギヤボックス脱着	脱着	45,600		
ステアリング・ロック取替	取替	24,000		
ステアリングホイール取替	取替	7,200		
ステアリングホイール脱着	脱着	7,200		
タイロッド取替	取替	40,800		
タイロッド・エンド取替	取替	22,800		
シャフトカップリングまたはジョイント取替	取替	16,800		
アライメント&タイヤ				
フロント・ホイール・アライメント測定	測定	9,600		
フロント・トーイン調整	調整	8,400		
キャンバキャスタ調整	調整	15,600		
ハンドル切れ角調整	調整	7,200		
ホイール・バランス調整	調整	6,000		
ブレーキ				
フロント・ディスク・パッド取替	取替	14,400		
フロント・ディスク・キャリパ取替 片側	取替	14,400		
フロント・ディスク・キャリパ O/H	OH	31,200		
ディスクブレーキ及びリヤ・ブレーキ O/H	OH	64,800		
リヤ・ディスク・パッド取替	取替	16,800		
リヤ・ディスク・キャリパ取替 片側	取替	14,400		
リヤ・ディスク・キャリパ O/H	OH	34,800		
ブレーキ・マスターシリンダ O/H	OH	33,600		
ブレーキ・マスターシリンダ取替	取替	24,000		
フロント・ブレーキ・ホース取替 片側	取替	9,600		
リヤ・ブレーキ・ホース取替 片側	取替	9,600		
フロント・ディスク・ロータ取替	取替	18,000		
リヤ・ディスク・ロータ取替	取替	18,000		
パーキングブレーキロッドまたはワイヤ調整	調整	6,000		
パーキングブレーキレバー A s s y 取替	取替	10,800		
パーキングブレーキ・ワイヤ（フロント側）取替	取替	24,000		
パーキングブレーキ・ワイヤ（リヤ側）取替	取替	19,200		
ブレーキコントロール関係				
倍力装置取替	取替	28,800		
倍力装置バキュームチェックバルブ取替	取替	3,600		
倍力装置バキュームホース取替	取替	3,600		
メーター&スイッチ				
バック・ランプ・スイッチ取替	取替	4,800		
ストップ・ランプ・スイッチ取替	取替	4,800		
スピード・メーター取替	取替	15,600		
タコ・メーター取替	取替	15,600		
コンビネーション・メーター取替	取替	10,800		
オイル・プレッシャユニット取替	取替	6,000		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
デフォガスイッチ取替	取替	3,600		
ダッシュバルブ取替	取替	14,400		
フューエル・ゲージ取替	取替	15,600		
フューエルタンク・ユニット取替	取替	10,800		
サーモメーター取替	取替	15,600		
サーモメーター・ユニット取替	取替	6,000		
ライティングスイッチ取替	取替	9,600		
ターンシグナルスイッチ取替	取替	9,600		
ドアスイッチ取替	取替	3,600		
ライト&ワイパー				
ヘッドランプシールドビームまたはバルブ取替 片側	取替	7,200		
フロント・ターン・シグナル・ランプ取替 片側	取替	3,600		
リヤ・コンビネーション・ランプ取替 片側	取替	4,800		
フラッシュまたはハザードユニット取替	取替	7,200		
ライセンス・ランプ取替	取替	4,800		
フロント・ウインド・ウォッシュャ・ノズル取替	取替	4,800		
フロント・ウインド・ウォッシュャ・ポンプ取替	取替	9,600		
フロント・ウインド・ワイパ・スイッチ取替	取替	9,600		
フロント・ワイパ・モータ取替	取替	9,600		
フロント・ワイパ・リンク取替	取替	7,200		
ルームランプA s s y取替	取替	3,600		
トランクルーム・ランプA s s y取替	取替	2,400		
附属装置				
ホーン取替	取替	4,800		
ホーンボタンまたはリング取替	取替	4,800		
ホーンリレー取替	取替	3,600		
ラジオ・アンテナ取替	取替	12,000		
ラジオ本体取替	取替	6,000		
シガレット・ライタ取替	取替	4,800		
オートクロック取替	取替	6,000		
ヒーター&エアコン				
エアコン・ユニット脱着	脱着	24,000		
エアコン・ユニット取替	取替	24,000		
クーラー・ガス補充	補充	12,000		
クーラー・コンプレッサ取替	取替	24,000		
クーラー・コンプレッサ・マグネット・クラッチ取替	取替	26,400		
クーラー・コンデンサ脱着	脱着	21,600		
クーラー・シーズンインチェック	点検	12,000		
ヒータ・ユニット脱着	脱着	44,400		
ヒータ・ユニット取替	取替	44,400		
ヒータ・コア取替	取替	48,000		
ヒータ・ホース取替 (インレット)	取替	10,800		
ヒータ・ホース取替 (アウトレット)	取替	10,800		
ヒータ・ファンススイッチ取替	取替	7,200		
リークテスト	測定	4,800		
クーラー・コンデンサ取替	取替	21,600		
リキッドタンク脱着	脱着	16,800		
高圧または低圧ホース取替 (クーラー)	取替	22,800		
エキスパンションバルブ取替	取替	26,400		
ボディー&フレーム				
フロント・バンパ取替	取替	21,600		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
リヤ・バンパ取替	取替	24,000		
ラジエータ・グリル脱着	脱着	18,000		
ラジエータ・グリル取替	取替	18,000		
パワー・ウインド・モータ取替	取替	13,200		
パワー・ウインド・モータスイッチ取替	取替	8,400		
パワー・ウインド・モータスイッチ脱着	脱着	8,400		
フロントまたはリヤドア A s s y 脱着	脱着	22,800		
ドア・ロック取替	取替	12,000		
ドア・ストライカ取替/調整	取替	6,000		
トランク・リッド・ワイヤ取替	取替	18,000		
ボンネット脱着	脱着	8,400		
ボンネット取替	取替	12,000		
ボンネット・ロック調整	調整	3,600		
ボンネット・ロック A s s y 取替	取替	6,000		
ボンネット・ロック・ワイヤ取替	取替	9,600		
ボンネット・ヒンジ取替	取替	30,000		
フロント・フェンダー取替	取替	24,000		
トランク・リッド・ウェザストリップ取替	取替	7,200		
ドア・キー・シリンダ取替	取替	8,400		
トランク・リッド・キー・シリンダ取替	取替	6,000		
ドア・アウトサイド・ハンドル取替	取替	6,000		
ドア・インサイド・ハンドル取替	取替	7,200		
バック・ミラー（フェンダーミラー）取替	取替	3,600		
ルーム・ミラー取替	取替	3,600		
フロントガラスまたはウェザストリップ取替	取替	54,000		
フロント・ウインド・モールディング取替	取替	10,800		
リヤ・ウインド・モールディング取替	取替	12,000		
リヤガラスまたはウェザストリップ取替	取替	42,000		
ドア・ウインド・ガラス取替	取替	12,000		
ドア・ウインド・ガラス・ウェザストリップ取替	取替	10,800		
フロントまたはリヤドアパネル取替	取替	34,800		
钣金関係				
フロント・バンパ取替	取替	21,600		
リヤ・バンパ取替	取替	24,000		

作業計	8,008,800	部品計	0
塗装計	0	材料計	0
諸費用計	0		
小	計		8,008,800
合	計		8,008,800
消	費	税	400,440
総	合	計	8,409,240