

概算見積書

〒



有限会社 アニバーサリー
〒359-0013 埼玉県所沢市城955-4
Tel 04-2946-0916 Fax 04-2946-0917
http://a-rf.com

お客様コード 電話番号

御見積額 ¥8,182,440

修理、車検、钣金塗装、オールペイント
各種オーバーホール、チューニング

登録番号		得意先名	
車種	マツダ ルーチェ	型式	E-HC3S
車台番号	HC3S-	年式	
グレード	ロイヤルシック	走行距離	
類別	ミッション AT	シフト	4FC
エンジン	13B 排気量	追加情報 2	
カラーNo	トリムNo	受付担当	加藤
ドア	4ドア ボディ		ハードトップ

伝票番号 000000143 受注番号 846 見積日付 平成23年10月07日 頁 1

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
エンジン本体				
点火時期調整	調整	8,400		
ガソリン・エンジン調整 [A]	調整	24,000		
ガソリン・エンジン調整 [B]	調整	46,800		
コンプレッション測定	測定	10,800		
エンジン脱着	脱着	106,800		
エンジン取替	取替	139,200		
エンジン・フロント・マウント取替	取替	21,600		
エンジン・リヤ・マウント取替	取替	15,600		
オイルパン取替	取替	24,000		
オイルパン・ガスケット取替	取替	24,000		
ドライブギヤ, ベアリング, ワッシャ等取替	取替	81,600		
クランクシャフト・リヤ・オイルシール取替	取替	69,600		
フロントカバー・オイルシール取替	取替	69,600		
フロントカバー Assy 取替	取替	67,200		
フロントまたはリヤハウジング Assy 取替	取替	268,800		
ロータ・ハウジング Assy 取替	取替	268,800		
ロータ・オイルシール取替	取替	268,800		
ステーションナリギア Assy 取替	取替	268,800		
エキセントリックシャフト Assy 取替	取替	268,800		
アペックスシール等&シールスプリング取替	取替	268,800		
ロータ Assy 及びサイドシール取替	取替	268,800		
ロータ・ベアリング取替	取替	291,600		
メイン・ベアリング取替	取替	268,800		
ステーションナリギア・オイルシール取替	取替	72,000		
エキセントリックシャフト・ベアリング取替	取替	63,600		
ベルト&チェーン				
Vベルト取替	取替	4,800		
Vベルト調整	調整	4,800		
オルタネータ (ファン) ベルト取替	取替	4,800		
インテーク&エキゾースト				
エア・クリーナ・フィルタ取替	取替	3,600		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
または点検				
エア・クリーナ・フィルタ清掃	清掃	3,600		
または点検				
メイン・マフラ取替	取替	14,400		
インテーク・マニホールド取替	取替	48,000		
インテーク・マニホールド・ガスケット取替	取替	48,000		
エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替	取替	44,400		
エキゾースト・マニホールド取替	取替	44,400		
エキゾースト・フロント・パイプ取替	取替	16,800		
エキゾースト・センター・パイプ取替	取替	9,600		
エキゾースト・パイプフランジまたはガスケット取替	取替	14,400		
プレッシャ・レギュレーターA s s y 取替	取替	25,200		
潤滑関係				
エンジン・オイル交換	交換	3,600		
オイル・エレメント取替	取替	4,800		
オイル・エレメント清掃	清掃	4,800		
オイルパン取替	取替	24,000		
オイルパン・ガスケット取替	取替	24,000		
オイルポンプ取替	取替	78,000		
エンジン・オイルクーラー取替	取替	19,200		
エンジン・オイルクーラー脱着	脱着	19,200		
メータリングオイルポンプ取替	取替	18,000		
メータリングオイルポンプチューブ取替	取替	24,000		
冷却関係				
サーモスタットまたはガスケット取替	取替	9,600		
ウォーターポンプ取替	取替	33,600		
ウォーターポンプ・ガスケット取替	取替	33,600		
ラジエータ取替	取替	20,400		
ラジエータ・ロア・ホース取替	取替	8,400		
ラジエータ・アッパー・ホース取替	取替	7,200		
ラジエータ・リザーブ・タンク取替	取替	3,600		
ラジエータ・ロア・ホース・クランプ取替	取替	8,400		
ラジエータ・アッパー・ホース・クランプ取替	取替	7,200		
ファン・ブレード取替	取替	8,400		
燃料関係				
フューエル・フィルタ取替	取替	4,800		
フューエル・フィルタ清掃	清掃	4,800		
フューエル・ポンプ取替	取替	9,600		
フューエル・パイプ取替 (ストレーナ~ポンプ)	取替	12,000		
フューエルリターンパイプ (ホース) 取替	取替	16,800		
フューエル・タンク脱着	脱着	22,800		
フューエル・タンク取替	取替	22,800		
アクセル・ワイヤ取替	取替	10,800		
アクセル・ペダル取替	取替	10,800		
エンジン電気リカル				
バッテリー・クイックチャージ	補充	4,800		
バッテリー・メインケーブル取替	取替	7,200		
バッテリー・アースケーブル取替	取替	6,000		
スパーク・プラグ取替	取替	8,400		
スパーク・プラグ清掃	清掃	8,400		
プラグコード及びディストリビュータ・キャップ点検, 取替	取替	3,600		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
ディストリビュータ脱着	脱着	10,800		
ディストリビュータ・キャップ取替	取替	3,600		
ディストリビュータ・コンタクトポイント及びアーム取替	取替	9,600		
ディストリビュータ・ポイント取替	取替	9,600		
オルタネータ取替	取替	9,600		
オルタネータ O/H	OH	22,800		
オルタネータ (ファン) ベルト取替	取替	4,800		
スタータ・モータ取替	取替	14,400		
スタータ・モータ脱着	脱着	14,400		
スタータ・モータ O/H	OH	22,800		
イグニッション・コイル取替	取替	6,000		
イグニッション・スイッチ取替	取替	12,000		
クラッチ関係				
トランスミッション				
オートマチック・トランスミッション脱着	脱着	72,000		
オートマチック・トランスミッション A s s y 取替	取替	72,000		
オートマチック・トランスミッション・ストールテスト	測定	6,000		
オートマチック・トランスミッション・オイルプレッシャテスト	測定	21,600		
オートマチック・トランスミッション・コントロールユニット取替	取替			
トランスミッション・リヤ・オイルシール取替	取替	16,800		
トランスミッション・フロントカバー・オイルシール取替	取替	8,400		
スピード・メーター・ケーブル取替	取替	19,200		
ニュートラル・セフティ・スイッチ取替/調整	取替	13,200		
スピード・メーター・ドライブ・ギヤ取替	取替	28,800		
スピード・メーター・ドリブン・ギヤ取替	取替	8,400		
オートマチック・トランスミッション・オイルパンガスケット取替	取替	18,000		
オートマチック・トランスミッション・オイルクーラーホース取替	取替	8,400		
トルクコンバータ取替	取替	72,000		
シフトレバー取替	取替	9,600		
コントロールロッド調整	調整	12,000		
プロペラシャフト				
プロペラシャフト脱着	脱着	8,400		
プロペラシャフト A s s y 取替	取替	8,400		
プロペラ・シャフト・センター・ベアリング取替	取替	14,400		
センター・ベアリング・サポート取替	取替	14,400		
デファレンシャル				
デフキャリア A s s y 脱着, ガスケット取替	取替	36,000		
デフキャリア O/H	OH	92,400		
デフドライブピニオンオイルシール取替	取替	16,800		
フロントアクセル&サスペンション				
ストラット A s s y 取替 片側	取替	21,600		
フロント・コイル・スプリング取替 片側	取替	21,600		
フロント・ショックアブソーバ取替 片側	取替	21,600		
フロント・ハブ取替 片側	取替	16,800		
フロント・ハブ・ベアリング取替 片側	取替	15,600		
フロント・ハブ・オイルシール取替 片側	取替	13,200		
フロントホイールクリップボルト取替 1本	取替	13,200		
フロント・サスペンション・ロアアーム取替	取替	21,600		
ナックル・アーム取替	取替	18,000		
ナックルスピンドル (ステアリング) 取替	取替	26,400		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
フロント・ロア・ボールジョイント取替	取替	21,600		
フロント・ロア・ボールジョイント・ダストブーツ取替	取替	19,200		
フロント・スタビライザラバー取替	取替	13,200		
フロント・スタビライザリンクまたはブッシュ取替	取替	14,400		
リアアクセル&サスペンション				
リヤ・コイル・スプリング取替 片側	取替	22,800		
リヤ・ショックアブソーバ取替 片側	取替	20,400		
リヤ・ドライブシャフト取替 片側	取替	18,000		
リヤ・ドライブシャフト脱着 片側	脱着	18,000		
リヤ・ハブ・ボルト取替 1本	取替	16,800		
リヤ・ホイールベアリング取替 片側	取替	42,000		
リヤ・ホイールベアリング・オイルシール取替 片側	取替	40,800		
リヤ・トレーリングアーム取替	取替	14,400		
ロア・コントロールアーム・ブッシュ取替	取替	18,000		
アッパー・コントロールアームブッシュ取替	取替	15,600		
リヤ・スタビライザ取替	取替	10,800		
ステアリング				
パワーステアリング・オイル交換	交換	18,000		
パワーステアリング・オイルポンプ取替	取替	18,000		
パワーステアリング・オイルポンプ脱着	脱着	18,000		
パワーステアリング・オイルポンプ O/H	O/H	36,000		
パワーステアリング・パイプ取替	取替	16,800		
パワーステアリング・ホース取替	取替	12,000		
パワーステアリング・ギヤボックス脱着	脱着	55,200		
ステアリング・ロック取替	取替	12,000		
ステアリングホイール取替	取替	4,800		
ステアリングホイール脱着	脱着	4,800		
タイロッド取替	取替	32,400		
タイロッド・エンド取替	取替	14,400		
タイロッド・エンド・ダストブーツ取替	取替	9,600		
サイドロッド (タイロッド) ブーツ取替	取替	12,000		
ラックアンドピニオン A s s y 脱着	脱着	44,400		
シャフトカップリングまたはジョイント取替	取替	22,800		
コラムアッパーベアリングまたはブッシュ取替	取替	9,600		
アライメント&タイヤ				
フロント・ホイール・アライメント測定	測定	9,600		
フロント・トーイン調整	調整	6,000		
キャンバキヤスタ調整	調整	12,000		
ハンドル切れ角調整	調整	4,800		
ホイール・バランス調整	調整	6,000		
ブレーキ				
フロント・ディスク・パッド取替	取替	13,200		
フロント・ディスク・キャリパ取替 片側	取替	15,600		
フロント・ディスク・キャリパ O/H	O/H	34,800		
ディスクブレーキ及びリヤ・ブレーキ O/H	O/H	66,000		
リヤ・ディスク・パッド取替	取替	14,400		
リヤ・ディスク・キャリパ取替 片側	取替	18,000		
リヤ・ディスク・キャリパ O/H	O/H	31,200		
ブレーキ・マスターシリンダ O/H	O/H	27,600		
ブレーキ・マスターシリンダ取替	取替	26,400		
フロント・ブレーキ・ホース取替 片側	取替	9,600		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
リヤ・ブレーキ・ホース取替 片側	取替	9,600		
フロント・ディスク・ロータ取替	取替	26,400		
リヤ・ディスク・ロータ取替	取替	26,400		
パーキングブレーキロッドまたはワイヤ調整	調整	6,000		
パーキングブレーキレバー Assy 取替	取替	22,800		
パーキングブレーキ・ワイヤ（フロント側）取替	取替	15,600		
パーキングブレーキ・ワイヤ（リヤ側）取替	取替	13,200		
ブレーキコントロール関係				
倍力装置取替	取替	24,000		
倍力装置 O/H	O/H	28,800		
倍力装置バキュームチェックバルブ取替	取替	4,800		
倍力装置バキュームホース取替	取替	4,800		
メーター&スイッチ				
バック・ランプ・スイッチ取替	取替	4,800		
ストップ・ランプ・スイッチ取替	取替	3,600		
スピード・メーター取替	取替	19,200		
タコ・メーター取替	取替	19,200		
コンビネーション・メーター取替	取替	15,600		
オイル・プレッシャユニット取替	取替	14,400		
デフォガススイッチ取替	取替	6,000		
ダッシュバルブ取替	取替	16,800		
フューエル・ゲージ取替	取替	19,200		
フューエルタンク・ユニット取替	取替	8,400		
サーモメーター取替	取替	19,200		
サーモメーター・ユニット取替	取替	9,600		
アンメーター取替	取替	19,200		
ライティングスイッチ取替	取替	9,600		
ターンシグナルスイッチ取替	取替	9,600		
ドアスイッチ取替	取替	3,600		
ライト&ワイパー				
ヘッドランプシールドビームまたはバルブ取替 片側	取替	10,800		
フロント・ターン・シグナル・ランプ取替 片側	取替	8,400		
リヤ・コンビネーション・ランプ取替 片側	取替	7,200		
フラッシュまたはハザードユニット取替	取替	7,200		
ライセンス・ランプ取替	取替	4,800		
フロント・ウインド・ウォッシャ・ノズル取替	取替	3,600		
フロント・ウインド・ウォッシャ・ポンプ取替	取替	4,800		
フロント・ウインド・ワイパ・スイッチ取替	取替	9,600		
フロント・ワイパ・モータ取替	取替	10,800		
フロント・ワイパ・リンク取替	取替	10,800		
ルームランプ Assy 取替	取替	4,800		
トランクルーム・ランプ Assy 取替	取替	2,400		
附属装置				
ホーン取替	取替	4,800		
ホーンボタンまたはリング取替	取替	8,400		
ホーンリレー取替	取替	3,600		
インストルメント・ハーネス取替	取替	69,600		
エンジンルーム・ハーネス取替	取替	63,600		
ラジオ本体取替	取替	14,400		
ヒューズボックス取替	取替	19,200		
シガレット・ライター取替	取替	4,800		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
オートクロック取替	取替	18,000		
ヒーター&エアコン				
エアコン・ユニット脱着	脱着	52,800		
エアコン・ユニット取替	取替	52,800		
クーラー・ガス補充	補充	12,000		
クーラー・コンプレッサ取替	取替	27,600		
クーラー・コンプレッサ・マグネット・クラッチ取替	取替	32,400		
クーラー・コンデンサ脱着	脱着	30,000		
クーラー・シーズンインチェック	点検	12,000		
ヒータ・ユニット脱着	脱着	60,000		
ヒータ・ユニット取替	取替	60,000		
ヒータ・コア取替	取替	66,000		
ヒータ・ホース取替 (インレット)	取替	10,800		
ヒータ・ホース取替 (アウトレット)	取替	10,800		
ヒータ・ファンスイッチ取替	取替	19,200		
リークテスト	測定	4,800		
クーラー・コンデンサ取替	取替	30,000		
リキッドタンク脱着	脱着	24,000		
高圧または低圧ホース取替 (クーラー)	取替	22,800		
エキスパンションバルブ取替	取替	55,200		
ボディー&フレーム				
フロント・バンパ取替	取替	20,400		
リヤ・バンパ取替	取替	16,800		
ラジエータ・グリル脱着	脱着	4,800		
ラジエータ・グリル取替	取替	4,800		
パワー・ウインド・モータ取替	取替	19,200		
パワー・ウインド・モータスイッチ取替	取替	7,200		
パワー・ウインド・モータスイッチ脱着	脱着	7,200		
ドア・ウインド・レギュレータ取替	取替	19,200		
ドア・ウインド・レギュレータハンドル取替	取替	2,400		
フロントまたはリヤドア Assy 脱着	脱着	18,000		
ドア・ロック取替	取替	12,000		
ドア・ストライカ取替/調整	取替	3,600		
トランク・リッド・ワイヤ取替	取替	13,200		
ボンネット脱着	脱着	15,600		
ボンネット取替	取替	13,200		
ボンネット・ロック調整	調整	3,600		
ボンネット・ロック Assy 取替	取替	6,000		
ボンネット・ロック・ワイヤ取替	取替	9,600		
ボンネット・ヒンジ取替	取替	34,800		
フロント・フェンダー取替	取替	22,800		
トランク・リッド取替	取替	10,800		
トランク・リッド・ウェザーストリップ取替	取替	9,600		
ドア・キー・シリンダ取替	取替	8,400		
トランク・リッド・キー・シリンダ取替	取替	6,000		
フューエルタンクロックキーシリンダ取替	取替	3,600		
ドア・アウトサイド・ハンドル取替	取替	12,000		
ドア・インサイド・ハンドル取替	取替	4,800		
バック・ミラー (フェンダーミラー) 取替	取替	12,000		
ルーム・ミラー取替	取替	3,600		
フロントガラスまたはウェザーストリップ取替	取替	58,800		
フロント・ウインド・モールディング取替	取替	27,600		
リヤ・ウインド・モールディング取替	取替	25,200		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
リヤガラスまたはウェザストリップ取替	取替	57,600		
ドア・ウインド・ガラス取替	取替	21,600		
ドア・ウインド・ガラス・ウェザストリップ取替	取替	12,000		
フロントまたはリヤドアパネル取替	取替	36,000		
钣金関係				
フロント・バンパ取替	取替	20,400		
リヤ・バンパ取替	取替	16,800		

作業計	7,792,800	部品計	0
塗装計	0	材料計	0
諸費用計	0		
小	計		7,792,800
合	計		7,792,800
消	費	税	389,640
総	合	計	8,182,440