

概算見積書

〒



有限会社 アニバーサリー
〒359-0013 埼玉県所沢市城955-4
Tel 04-2946-0916 Fax 04-2946-0917
http://a-rf.com

お客様コード 電話番号

御見積額 ¥7,994,700

修理、車検、钣金塗装、オールペイント
各種オーバーホール、チューニング

登録番号		得意先名	
車種	マツダ コスモ	型式	E-JC3S
車台番号	JC3S-	年式	
グレード	タイプS	走行距離	
類別		ミッション	A T
エンジン	13B	排気量	
カラーNo		トリムNo	
ドア	2ドア	ボディ	クーペ
		シフト	4FC
		追加情報2	
		受付担当	加藤

伝票番号 000000141 受注番号 844 見積日付 平成23年10月07日 頁 1

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
エンジン本体 13B				
点火時期調整	調整	8,400		
ガソリン・エンジン調整 [A]	調整	24,000		
ガソリン・エンジン調整 [B]	調整	46,800		
コンプレッション測定	測定	10,800		
エンジン脱着	脱着	112,800		
エンジン取替	取替	144,000		
タイミング・ベルト・カバー/パッキン取替	取替	24,000		
エンジン・フロント・マウント取替	取替	21,600		
エンジン・リヤ・マウント取替	取替	15,600		
オイルパン取替	取替	31,200		
オイルパン・ガスケット取替	取替	31,200		
クランク・プーリ脱着	脱着	42,000		
クランク・プーリ取替	取替	42,000		
ドライブギヤ, ベアリング, ワッシャ等取替	取替	81,600		
フロントカバー・オイルシール取替	取替	69,600		
フロントカバーA s s y 取替	取替	67,200		
フロントまたはリヤハウジングA s s y 取替	取替	277,200		
ロータ・ハウジングA s s y 取替	取替	277,200		
ロータ・オイルシール取替	取替	277,200		
ステーションナリギアA s s y 取替	取替	277,200		
アペックスシール等&シールスプリング取替	取替	277,200		
エキセントリックシャフトA s s y 取替	取替	277,200		
ロータA s s y 及びサイドシール取替	取替	277,200		
ロータ・ベアリング取替	取替	302,400		
メイン・ベアリング取替	取替	277,200		
ステーションナリギア・オイルシール取替	取替	86,400		
エキセントリックシャフト・ベアリング取替	取替	63,600		
ベルト&チェーン				
タイミング・ベルト・カバー/パッキン取替	取替	24,000		
Vベルト取替	取替	4,800		
Vベルト調整	調整	4,800		
オルタネータ (ファン) ベルト取替	取替	4,800		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
インテーク&エキゾースト				
エア・クリーナ・フィルタ取替	取替	4,800		
または点検				
エア・クリーナ・フィルタ清掃	清掃	4,800		
または点検				
メイン・マフラ取替	取替	14,400		
インテーク・マニホールド取替	取替	50,400		
インテーク・マニホールド脱着	脱着			
インテーク・マニホールド・ガスケット取替	取替	50,400		
エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替	取替	48,000		
エキゾースト・マニホールド取替	取替	48,000		
エキゾースト・フロント・パイプ取替	取替	20,400		
エキゾースト・センター・パイプ取替	取替	13,200		
エキゾースト・パイプフランジまたはガスケット取替	取替	21,600		
プレッシャ・レギュレーターA s s y 取替	取替	25,200		
潤滑関係				
エンジン・オイル交換	交換	3,600		
オイル・エレメント取替	取替	4,800		
オイル・エレメント清掃	清掃	4,800		
オイルパン取替	取替	31,200		
オイルパン・ガスケット取替	取替	31,200		
エンジン・オイルクーラー取替	取替	19,200		
エンジン・オイルクーラー脱着	脱着	19,200		
メータリングオイルポンプ取替	取替	18,000		
メータリングオイルポンプチューブ取替	取替	24,000		
冷却関係				
サーモスタットまたはガスケット取替	取替	9,600		
ウォーターポンプ取替	取替	33,600		
ウォーターポンプ・ガスケット取替	取替	33,600		
ラジエータ取替	取替	22,800		
ラジエータ・ロア・ホース取替	取替	8,400		
ラジエータ・アッパー・ホース取替	取替	7,200		
ラジエータ・リザーブ・タンク取替	取替	3,600		
ラジエータ・ロア・ホース・クランプ取替	取替	8,400		
ラジエータ・アッパー・ホース・クランプ取替	取替	7,200		
ファン・ブレード取替	取替	8,400		
燃料関係				
フューエル・フィルタ取替	取替	6,000		
フューエル・フィルタ清掃	清掃	6,000		
フューエル・ポンプ取替	取替	12,000		
フューエルリターンパイプ（ホース）取替	取替	20,400		
フューエル・タンク脱着	脱着	22,800		
フューエル・タンク取替	取替	22,800		
アクセル・ワイヤ取替	取替	14,400		
アクセル・ペダル取替	取替	14,400		
エンジン電気トリカル				
バッテリー・クイックチャージ	補充	4,800		
バッテリー・メインケーブル取替	取替	7,200		
バッテリー・アースケーブル取替	取替	6,000		
スパーク・プラグ取替	取替	8,400		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
スパーク・プラグ清掃	清掃	8,400		
プラグコード及びディストリビュータ・キャップ点検, 取替	取替	3,600		
ディストリビュータ脱着	脱着	14,400		
オルタネータ取替	取替	12,000		
オルタネータ O/H	OH	22,800		
オルタネータ (ファン) ベルト取替	取替	4,800		
スタータ・モータ取替	取替	18,000		
スタータ・モータ脱着	脱着	18,000		
スタータ・モータ O/H	OH	22,800		
イグニッション・コイル取替	取替	6,000		
イグニッション・スイッチ取替	取替	20,400		
クラッチ関係				
トランスミッション				
オートマチック・トランスミッション脱着	脱着	75,600		
オートマチック・トランスミッション Assy 取替	取替	75,600		
オートマチック・トランスミッション・ストールテスト	測定	6,000		
オートマチック・トランスミッション・オイルプレッシャテスト	測定	21,600		
トランスミッション・リヤ・オイルシール取替	取替	16,800		
ニュートラル・セフティ・スイッチ取替/調整	取替	18,000		
スピード・メーター・ドリブン・ギヤ取替	取替	8,400		
オートマチック・トランスミッション・オイルパンガスケット取替	取替	21,600		
オートマチック・トランスミッション・オイルクーラーホース取替	取替	8,400		
トルクコンバータ取替	取替	75,600		
シフトレバー取替	取替	12,000		
コントロールロッド調整	調整	12,000		
プロペラシャフト				
プロペラシャフト脱着	脱着	8,400		
プロペラシャフト Assy 取替	取替	8,400		
プロペラ・シャフト・センター・ベアリング取替	取替	18,000		
センター・ベアリング・サポート取替	取替	18,000		
デファレンシャル				
デフキャリア Assy 脱着, ガスケット取替	取替	50,400		
デフキャリア O/H	OH	106,800		
デフドライブピニオンオイルシール取替	取替	16,800		
フロントアクセル&サスペンション				
フロント・コイル・スプリング取替 片側	取替	38,400		
フロント・ショックアブソーバ取替 片側	取替	38,400		
フロント・ハブ取替 片側	取替	19,200		
フロント・ハブ・ベアリング取替 片側	取替	19,200		
フロントホイールクリップボルト取替 1本	取替	21,600		
フロント・サスペンション・ロアアーム取替	取替	26,400		
ナックルスピンドル (ステアリング) 取替	取替	30,000		
フロント・ロア・ボールジョイント・ダストブーツ取替	取替	24,000		
フロント・スタビライザラバー取替	取替	15,600		
フロント・スタビライザリンクまたはブッシュ取替	取替	16,800		
リアアクセル&サスペンション				
リヤ・コイル・スプリング取替 片側	取替	22,800		
リヤ・ショックアブソーバ取替 片側	取替	20,400		
リヤ・ドライブシャフト取替 片側	取替	14,400		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
リヤ・ドライブシャフト脱着 片側	脱着	14,400		
リヤ・ハブ取替 片側	取替	30,000		
リヤ・ハブ・ボルト取替 1本	取替	16,800		
リヤ・ホイールベアリング取替 片側	取替	45,600		
リヤ・スタビライザ取替	取替	22,800		
ステアリング				
パワーステアリング・オイル交換	交換	18,000		
パワーステアリング・オイルポンプ取替	取替	20,400		
パワーステアリング・オイルポンプ脱着	脱着	20,400		
パワーステアリング・パイプ取替	取替	16,800		
パワーステアリング・ホース取替	取替	13,200		
パワーステアリング・ギヤボックス脱着	脱着	60,000		
ステアリング・ロック取替	取替	24,000		
ステアリングホイール取替	取替	7,200		
ステアリングホイール脱着	脱着	7,200		
タイロッド取替	取替	32,400		
タイロッド・エンド取替	取替	14,400		
シャフトカップリングまたはジョイント取替	取替	33,600		
アライメント&タイヤ				
フロント・ホイール・アライメント測定	測定	9,600		
フロント・トーイン調整	調整	6,000		
キャンバキャスタ調整	調整	12,000		
ハンドル切れ角調整	調整	4,800		
ホイール・バランス調整	調整	6,000		
ブレーキ				
フロント・ディスク・パッド取替	取替	14,400		
フロント・ディスク・キャリパ取替 片側	取替	15,600		
フロント・ディスク・キャリパ O/H	OH	36,000		
ディスクブレーキ及びリヤ・ブレーキ O/H	OH	64,800		
リヤ・ディスク・パッド取替	取替	16,800		
リヤ・ディスク・キャリパ取替 片側	取替	18,000		
リヤ・ディスク・キャリパ O/H	OH	34,800		
ブレーキ・マスターシリンダ O/H	OH	57,600		
ブレーキ・マスターシリンダ取替	取替	38,400		
フロント・ブレーキ・ホース取替 片側	取替	9,600		
リヤ・ブレーキ・ホース取替 片側	取替	9,600		
フロント・ディスク・ロータ取替	取替	26,400		
リヤ・ディスク・ロータ取替	取替	26,400		
パーキングブレーキロッドまたはワイヤ調整	調整	6,000		
パーキングブレーキレバー Assy 取替	取替	14,400		
パーキングブレーキ・ワイヤ（フロント側）取替	取替	15,600		
パーキングブレーキ・ワイヤ（リヤ側）取替	取替	14,400		
ブレーキコントロール関係				
倍力装置取替	取替	24,000		
倍力装置 O/H	OH	28,800		
メーター&スイッチ				
ストップ・ランプ・スイッチ取替	取替	4,800		
コンビネーション・メーター取替	取替	15,600		
オイル・プレッシャユニット取替	取替	14,400		
デフォガスイッチ取替	取替	7,200		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
ダッシュバルブ取替	取替	18,000		
フューエルタンク・ユニット取替	取替	10,800		
サーモメーター・ユニット取替	取替	10,800		
ライティングスイッチ取替	取替	12,000		
ターンシグナルスイッチ取替	取替	12,000		
ドアスイッチ取替	取替	3,600		
ライト&ワイパー				
ヘッドランプシールドビームまたはバルブ取替 片側	取替	7,200		
フロント・ターン・シグナル・ランプ取替 片側	取替	8,400		
リヤ・コンビネーション・ランプ取替 片側	取替	9,600		
フラッシュまたはハザードユニット取替	取替	7,200		
ライセンス・ランプ取替	取替	4,800		
フロント・ウインド・ウォッシュャ・ノズル取替	取替	6,000		
フロント・ウインド・ウォッシュャ・ポンプ取替	取替	4,800		
フロント・ウインド・ワイパ・スイッチ取替	取替	12,000		
フロント・ワイパ・モータ取替	取替	14,400		
フロント・ワイパ・リンク取替	取替	14,400		
ルームランプ A s s y 取替	取替	4,800		
トランクルーム・ランプ A s s y 取替	取替	2,400		
ヒーター&エアコン				
エアコン・ユニット脱着	脱着	52,800		
エアコン・ユニット取替	取替	52,800		
クーラー・ガス補充	補充	12,000		
クーラー・コンプレッサ取替	取替	27,600		
クーラー・コンプレッサ・マグネット・クラッチ取替	取替	32,400		
クーラー・コンデンサ脱着	脱着	33,600		
クーラー・シーズンインチェック	点検	12,000		
ヒータ・ユニット脱着	脱着	63,600		
ヒータ・ユニット取替	取替	63,600		
ヒータ・コア取替	取替	68,400		
ヒータ・ホース取替 (インレット)	取替	10,800		
ヒータ・ホース取替 (アウトレット)	取替	10,800		
ヒータ・ファンススイッチ取替	取替	19,200		
リークテスト	測定	4,800		
クーラー・コンデンサ取替	取替	33,600		
リキッドタンク脱着	脱着	24,000		
高圧または低圧ホース取替 (クーラー)	取替	22,800		
エキスパンションバルブ取替	取替	55,200		
ボディー&フレーム				
フロント・バンパ取替	取替	26,400		
リヤ・バンパ取替	取替	21,600		
ラジエータ・グリル脱着	脱着	4,800		
ラジエータ・グリル取替	取替	4,800		
パワー・ウインド・モータ取替	取替	22,800		
パワー・ウインド・モータスイッチ取替	取替	10,800		
パワー・ウインド・モータスイッチ脱着	脱着	10,800		
ドア・ウインド・レギュレータ取替	取替	22,800		
フロントまたはリヤドア A s s y 脱着	脱着	21,600		
ドア・ロック取替	取替	15,600		
ドア・ストライカ取替/調整	取替	6,000		
トランク・リッド・ワイヤ取替	取替	18,000		
ボンネット脱着	脱着	8,400		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
ボンネット取替	取替	13,200		
ボンネット・ロック調整	調整	3,600		
ボンネット・ロック Assy 取替	取替	6,000		
ボンネット・ロック・ワイヤ取替	取替	9,600		
ボンネット・ヒンジ取替	取替	8,400		
フロント・フェンダー取替	取替	22,800		
トランク・リッド取替	取替	10,800		
トランク・リッド・ウェザストリップ取替	取替	10,800		
ドア・キー・シリンダ取替	取替	12,000		
トランク・リッド・キー・シリンダ取替	取替	7,200		
ドア・アウトサイド・ハンドル取替	取替	15,600		
ドア・インサイド・ハンドル取替	取替	7,200		
バック・ミラー（フェンダーミラー）取替	取替	12,000		
ルーム・ミラー取替	取替	3,600		
フロントガラスまたはウェザストリップ取替	取替	62,400		
フロント・ウインド・モールディング取替	取替	30,000		
リヤ・ウインド・モールディング取替	取替	25,200		
リヤガラスまたはウェザストリップ取替	取替	57,600		
ドア・ウインド・ガラス取替	取替	24,000		
ドア・ウインド・ガラス・ウェザストリップ取替	取替	15,600		
フロントまたはリヤドアパネル取替	取替	38,400		
鈹金関係				
フロント・バンパ取替	取替	26,400		
リヤ・バンパ取替	取替	21,600		

作業計	7,614,000	部品計	0
塗装計	0	材料計	0
諸費用計	0		
小	計		7,614,000
合	計		7,614,000
消	費	税	380,700
総	合	計	7,994,700