

概算見積書

〒



有限会社 アニバーサリー
〒359-0013 埼玉県所沢市城955-4
Tel 04-2946-0916 Fax 04-2946-0917
http://a-rf.com

お客様コード 電話番号

御見積額 ¥6,846,840

修理、車検、钣金塗装、オールペイント
各種オーバーホール、チューニング

登録番号	車種	マツダ RX-8	得意先名	
車台番号	SE3P-		型式	ABA-SE3P
グレード	ロータリーエンジン40周年記念		年式	
類別	ミッション	MT	走行距離	
エンジン	13B	排気量	シフト	6F
カラーNo		トリムNo	追加情報2	
ドア	4ドア	ボディ	受付担当	加藤

伝票番号 000000137 受注番号 840 見積日付 平成23年10月07日 頁 1

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
エンジン本体				
点火時期点検	点検	2,400		
エンジン脱着	脱着	118,800		
エンジン脱着 AT	脱着	122,400		
エンジン O/H	OH	288,000		
含 エンジン脱着				
エンジン O/H AT	OH	291,600		
含 エンジン脱着				
タイミング・チェーン・カバー・パッキン取替	取替	163,200		
含 エンジン脱着 (エンジン・フロント・カバー・ガスケットを示す)				
タイミング・チェーン・カバー・パッキン取替 AT	取替	168,000		
含 エンジン脱着 (エンジン・フロント・カバー・ガスケットを示す)				
エンジン・マウント右側取替	取替	13,200		
エンジン・マウント左側取替	取替	13,200		
オイルパン取替	取替	19,200		
オイルパン・ガスケット取替	取替	19,200		
クランク・プーリ脱着	脱着	140,400		
含 エンジン脱着				
クランク・プーリ脱着 AT	脱着	144,000		
含 エンジン脱着				
フライホイール取替	取替	52,800		
含 トランスミッション脱着				
フライホイール脱着	脱着	52,800		
含 トランスミッション脱着				
ドライブ・プレート脱着	脱着	62,400		
含 トランスミッション脱着				
クランクシャフト・フロント・オイルシール取替	取替	144,000		
含 エンジン脱着 (エキセントリックシャフト・フロント・オイル・シールを示す)				
クランクシャフト・フロント・オイルシール取替 AT	取替	147,600		
含 エンジン脱着 (エキセントリックシャフト・フロント・オイル・シールを示す)				

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
クランクシャフト・リヤ・オイルシール取替	取替	56,400		
含 トランスミッション脱着 (リヤ・ステーションナリ・ギヤ・オイル・シールを示す)				
クランクシャフト・リヤ・オイルシール取替 AT	取替	73,200		
含 トランスミッション脱着 (リヤ・ステーションナリ・ギヤ・オイル・シールを示す)				
ベルト&チェーン				
タイミング・チェーン・カバー・パッキン取替	取替	163,200		
含 エンジン脱着				
タイミング・チェーン・カバー・パッキン取替 AT	取替	168,000		
含 エンジン脱着				
タイミング・チェーン・カバー・パッキン取替 AT	取替	168,000		
含 エンジン脱着 (エンジン・フロント・カバー・ガスケットを示す)				
Vベルト取替	取替	4,800		
Vベルト全数取替	取替	4,800		
Vベルト全数調整	調整	3,600		
オルタネータ (ファン) ベルト取替	取替	4,800		
オルタネータ (ファン) ベルト調整	調整	2,400		
エアコン・ベルト取替	取替	3,600		
エアコン・ベルト調整	調整	2,400		
インテーク&エキゾースト				
エア・クリーナ・フィルタ取替	取替	3,600		
エア・クリーナ・フィルタ清掃	清掃	3,600		
メイン・マフラ取替	取替	10,800		
触媒コンバータ取替	取替	10,800		
インテーク・マニホールド・ガスケット取替	取替	132,000		
含 エンジン脱着 (エキステーション・インテーク・マニホールドを除く)				
インテーク・マニホールド・ガスケット取替 AT	取替	126,000		
含 エンジン脱着 (エキステーション・インテーク・マニホールドを除く)				
エキゾースト・マニホールド・ガスケット取替	取替	31,200		
エキゾースト・フロント・パイプ・フランジ取替	取替	9,600		
EXマニホールドのリヤ側				
エキゾースト・フロント・パイプ・ガスケット取替	取替	9,600		
EXマニホールドのリヤ側				
エキゾースト・センター・パイプ取替	取替	10,800		
スロットル・ポジション・センサー取替	取替	14,400		
エアフロー・メーター取替	取替	8,400		
吸気温センサー一体式				
O2センサー取替	取替	6,000		
O2センサー取替 AT	取替	10,800		
クラッチ・スイッチ取替	取替	3,600		
潤滑関係				
エンジン・オイル交換	交換	2,400		
エンジン・オイル交換 アンダーカバー付き	交換	4,800		
オイル・エレメント取替	取替	4,800		
オイルパン取替	取替	19,200		
オイルパン・ガスケット取替	取替	19,200		
オイルポンプ取替	取替	171,600		
含 エンジン脱着				

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
オイルポンプ取替 A T	取替	176,400		
含 エンジン脱着				
エンジン・オイルクーラー取替	取替	15,600		
冷却関係				
サーモスタット取替	取替	19,200		
エンジン冷却液（クーラント）交換	交換	9,600		
ウォーターポンプ取替	取替	18,000		
ラジエータ取替	取替	26,400		
ラジエータ取替 A T	取替	27,600		
ラジエータ脱着	脱着	26,400		
ラジエータ脱着 A T	脱着	27,600		
ラジエータ・ロア・ホース取替	取替	18,000		
ラジエータ・アッパー・ホース取替	取替	19,200		
ラジエータ・リザーブ・タンク取替	取替	9,600		
ファン・ブレード取替	取替	28,800		
ファン・ブレード取替 A T	取替	30,000		
ファン・モータ取替	取替	28,800		
ファン・モータ取替 A T	取替	30,000		
燃料関係				
フューエル・フィルタ取替	取替	9,600		
フューエル・ポンプ取替	取替	9,600		
フューエル・プレッシャ・レギュレーター取替	取替	9,600		
フューエル・インジェクタ取替 1台	取替	28,800		
フューエル・インジェクタ取替 1本	取替	24,000		
フューエル・タンク脱着	脱着	50,400		
除 燃料抜き取り、注入				
キャニスタ取替	取替	52,800		
含 リヤ・ディファレンシャル脱着				
アクセル・ポジション・センサー取替	取替	4,800		
エンジン電気リカル				
スパーク・プラグ取替	取替	8,400		
スパーク・プラグ清掃	清掃	8,400		
プラグ・コード取替	取替	6,000		
プラグ・コード点検	点検	6,000		
オルタネータ取替	取替	8,400		
オルタネータ（ファン）ベルト調整	調整	2,400		
オルタネータ（ファン）ベルト取替	取替	4,800		
スタータ・モータ取替	取替	6,000		
イグニッション・コイル取替	取替	6,000		
イグニッション・スイッチ取替	取替	4,800		
水温センサー取替	取替	18,000		
コンピュータ用				
クランク角センサー取替	取替	8,400		
エキセントリック・シャフト・ポジション・センサを示す				
プレッシャ・センサー取替	取替	3,600		
大気圧センサ				
ノック・センサー取替	取替	4,800		
クラッチ関係				
クラッチ O/H	O H	44,400		
含 トランスミッション脱着、クラッチ・カバー A s s y 取替、 クラッチ・ディスク取替、リリース・ベアリング取替				

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
クラッチ・マスターシリンダ O/H	OH	10,800		
クラッチ・マスターシリンダ取替	取替	8,400		
クラッチ・レリーズ・シリンダ O/H	OH	12,000		
クラッチ・レリーズ・シリンダ取替	取替	9,600		
クラッチ・パイロット・ベアリング取替	取替	2,400		
クラッチ・カバー取外状態				
クラッチ・スイッチ取替	取替	3,600		
トランスミッション				
マニュアル・トランスミッション脱着	脱着	40,800		
マニュアル・トランスミッション O/H 5 S	OH	109,200		
マニュアル・トランスミッション O/H 6 S	OH	112,800		
含 トランスミッション脱着				
マニュアル・トランスミッション・オイル交換	交換	3,600		
オートマチック・トランスミッション脱着	脱着	60,000		
オートマチック・トランスミッション・オイル交換	交換	6,000		
トルコン・チェンジャ使用				
オートマチック・トランスミッション油温センサー取替	取替	15,600		
トランスミッション・リヤ・オイルシール取替	取替	19,200		
トランスミッション・リヤ・オイルシール取替 AT	取替	20,400		
ニュートラル・セフティ・スイッチ取替/調整	取替	9,600		
オートマチック・トランスミッション・オイルパン取替	取替	13,200		
オートマチック・トランスミッション・オイルクーラーホース取替 全数	取替	10,800		
オートマチック・トランスミッション・オイルクーラーホース取替 1本	取替	4,800		
トルクコンバータ取替	取替	66,000		
含 トランスミッション脱着				
プロペラシャフト				
プロペラシャフト脱着	脱着	19,200		
デファレンシャル				
リヤ・デファレンシャル・オイル交換	交換	3,600		
リヤ・デファレンシャル・ドライブ・ピニオン・オイルシール取替	取替	82,800		
デフ脱着及び分解を含む				
リヤ・デファレンシャル・サイド・フランジ・オイルシール取替 片側	取替	18,000		
リヤ・デファレンシャル O/H	OH	88,800		
リヤ・デファレンシャル・キャリア Assy 脱着	脱着	48,000		
フロントアクセル&サスペンション				
フロント・コイル・スプリング取替 1台	取替	24,000		
フロント・コイル・スプリング取替 片側	取替	18,000		
フロント・ショックアブソーバ取替 1台	取替	21,600		
フロント・ショックアブソーバ取替 片側	取替	15,600		
フロント・ハブ取替 片側	取替	13,200		
フロント・ハブ・ボルト取替 1本	取替	13,200		
フロント・ハブ・ボルト取替 追加	取替	1,200		
フロント・サスペンション・ロアアーム取替 片側	取替	24,000		
フロント・サスペンション・アッパーアーム取替 片側	取替	15,600		
ステアリング・ナックル取替 片側	取替	20,400		
含 トーイン、ストッパ調整				
フロント・スタビライザ取替	取替	18,000		
リアアクセル&サスペンション				

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
リヤ・コイル・スプリング取替 1台	取替	33,600		
リヤ・コイル・スプリング取替 片側	取替	24,000		
リヤ・ショックアブソーバ取替 1台	取替	30,000		
リヤ・ショックアブソーバ取替 片側	取替	21,600		
リヤ・ドライブシャフト取替 片側	取替	19,200		
リヤ・ドライブシャフト脱着 片側	脱着	19,200		
リヤ・ドライブ・シャフト・インナ・ブーツ取替 片側	取替	24,000		
含 ドライブ・シャフト脱着				
リヤ・ドライブ・シャフト・アウト・ブーツ取替 片側	取替	28,800		
含 ドライブ・シャフト脱着				
リヤ・ハブ取替 片側	取替	21,600		
リヤ・ハブ・ベアリング（インナ・アウト）取替 片側	取替	21,600		
リヤ・ハブ・ボルト取替 1本	取替	24,000		
リヤ・ハブ・ボルト取替 追加	取替	1,200		
含 リヤ・ハブ脱着				
リヤ・サスペンション・ロアアーム取替 片側	取替	14,400		
リヤ・サスペンション・アッパーアーム取替 片側	取替	14,400		
リヤ・スタビライザ取替	取替	19,200		
リヤ・ラテラル・コントロールロッド取替 片側	取替	13,200		
リヤ・ラジアス・コントロールロッド取替 片側	取替	14,400		
ステアリング				
電動パワーステアリング・コントロール・ユニット取替	取替	9,600		
ステアリング・ギヤボックス取替	取替	30,000		
ステアリング・ラック・ブーツ取替 片側	取替	18,000		
含 トーイン調整				
タイロッド取替 片側	取替	33,600		
含 トーイン調整				
タイロッド・エンド取替 片側	取替	13,200		
含 トーイン調整				
アライメント&タイヤ				
フロント・ホイール・アライメント測定	測定	13,200		
トーイン、キャンバ、キャスタ、キングピン傾斜角、 ハンドル切れ角				
フロント・トーイン調整 片側	調整	6,000		
フロント・キャンバー調整 片側	調整	8,400		
フロント・キャスタ調整 片側	調整	8,400		
ハンドル切れ角調整 片側	調整	10,800		
ホイール・バランス調整 2本	調整	7,200		
ブレーキ				
フロント・ディスク・パッド取替	取替	10,800		
フロント・ディスク・キャリパ取替 片側	取替	12,000		
フロント・ディスク・キャリパ O/H	O/H	24,000		
リヤ・ディスク・パッド取替	取替	13,200		
リヤ・ディスク・キャリパ取替 片側	取替	13,200		
リヤ・ディスク・キャリパ O/H	O/H	25,200		
ブレーキ・マスターシリンダ取替	取替	10,800		
非分解のためO/Hは不可				
ブレーキ・オイル交換	交換	8,400		
フロント・ブレーキ・ホース取替	取替	13,200		
リヤ・ブレーキ・ホース取替	取替	13,200		
フロント・ディスク・ロータ取替	取替	14,400		
フロント・ディスク・ロータ取替 片側	取替	8,400		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
リヤ・ディスク・ロータ取替	取替	14,400		
リヤ・ディスク・ロータ取替 片側	取替	8,400		
パーキングブレーキ調整	調整	4,800		
含 ブレーキの引きずり点検				
パーキングブレーキ・ワイヤ取替 1本	取替	18,000		
パーキングブレーキ・ワイヤ取替 1台	取替	22,800		
ブレーキコントロール関係				
倍力装置取替	取替	19,200		
ABSフロント・ホイール・スピード・センサー取替	取替	13,200		
ABSリヤ・ホイール・スピード・センサー取替	取替	9,600		
ABSハイドロリック・ユニット取替	取替	18,000		
メーター&スイッチ				
バック・ランプ・スイッチ取替	取替	6,000		
ストップ・ランプ・スイッチ取替	取替	3,600		
コンビネーション・メーター脱着	脱着	6,000		
オイル・プレッシャスイッチ取替	取替	6,000		
フューエル・センダ・ユニット取替	取替	10,800		
ウォーターテンプレチャ・センダ・ユニット取替	取替	18,000		
コンビネーション・スイッチ取替	取替	9,600		
ライト&ターン・スイッチ取替	取替	4,800		
ハザード・ランプ・スイッチ取替	取替	9,600		
ライト&ワイパー				
ヘッドランプ取替 片側	取替	10,800		
ヘッドライト測定・調整	調整	4,800		
サイド・ターン・シグナル・ランプ取替	取替	3,600		
リヤ・コンビネーション・ランプ取替	取替	4,800		
リヤ・コンビネーション・ランプ・レンズ取替	取替	4,800		
ライセンス・ランプ取替	取替	3,600		
ライセンス・ランプ・レンズ取替	取替	3,600		
ルーム・ランプ取替	取替	3,600		
フロント・ウインド・ウォッシャ・ノズル取替	取替	4,800		
フロント・ウインド・ウォッシャ・ポンプ取替	取替	4,800		
リヤ・ポンプと兼用				
フロント・ウインド・ワイパ・スイッチ取替	取替	4,800		
リヤ・スイッチ兼用				
フロント・ワイパ・モータ取替	取替	8,400		
フロント・ワイパ・リンク取替	取替	6,000		
附属装置				
ホーン取替	取替	8,400		
シガレット・ライタ取替	取替	3,600		
アクセサリ・ソケット				
ヒーター&エアコン				
エアコン・スイッチ取替	取替	9,600		
クーラー・ガス補充	補充	9,600		
クーラー・コンプレッサ取替	取替	24,000		
含 ガス・チャージ				
クーラー・コンプレッサ・マグネット・クラッチ取替	取替	25,200		
含 ガス・チャージ				
エアコン・ベルト調整	調整	2,400		
エアコン・ベルト取替	取替	3,600		

作業内容・使用部品名	区分	技術料	数量	部品金額
クーラー・コンデンサ脱着	脱着	24,000		
含 ガス・チャージ				
クーラー・エキスパンション・バルブ取替	取替	52,800		
含 ガス・チャージ				
ヒータ・ユニット脱着	脱着	50,400		
ヒータ・コア取替	取替	50,400		
含 フロント・ヒータ・ユニット脱着				
フロント・エバポレータ取替	取替	55,200		
含 ガス・チャージ				
ブロー・モータ取替	取替	4,800		
ブロー・モータ・レジスタ取替	取替	4,800		
ボディー&フレーム				
フロント・バンパ・フェイス取替	取替	10,800		
リヤ・バンパ・フェイス取替	取替	15,600		
パワー・ウインド・モータ取替	取替	4,800		
フロント・ドア・パワー・ウインド・スイッチ取替	取替	3,600		
ドア・ウインド・レギュレータ取替	取替	8,400		
ドア・ロック取替	取替	9,600		
ドア・ストライカ取替/調整	取替	4,800		
ボデー側				
リヤ・ドア・ロック取替	取替	8,400		
リヤ・ドア・ストライカ取替/調整	取替	4,800		
ボデー側				
トランク・リッド・ロック取替	取替	6,000		
ボンネット・ロック取替	取替	4,800		
ボンネット・ロック・ワイヤ取替	取替	8,400		
ドア・キー・シリンダ取替	取替	8,400		
トランク・リッド・キー・シリンダ取替	取替	3,600		
アウタ・ミラー・コントロール・スイッチ取替	取替	3,600		
ドア・ミラーA s s y取替	取替	4,800		
ルーム・ミラーA s s y取替	取替	3,600		
除 ミラー・ベース・マウント取替				
フロント・ドア・ウインド・ガラス取替	取替	4,800		
リヤ・ドア・ウインド・ガラス取替	取替	6,000		
サンルーフ・スイッチ取替	取替	3,600		
サンルーフ・モータ取替	取替	20,400		
サンルーフ・ドライブ・ケーブル取替	取替	34,800		
ドライブ・ユニットを示す				
鈹金関係				
ヘッドランプ取替	取替	10,800		

作業計	6,520,800	部品計	0
塗装計	0	材料計	0
諸費用計	0		
小計			6,520,800
合計			6,520,800
消費税			326,040
総合計			6,846,840